









Обозначение	$D_{-0,0005}$	Маркировать
	4,001	1/9 ø4,001
01	4,000	2/9 ø4,000
02	3,999	3/9 ø3,999
03	3,998	4/9 ø3,998
04	3,997	5/9 ø3,997
05	3,996	6/9 ø3,996
06	3,995	7/9 ø3,995
07	3,994	8/9 ø3,994
08	3,993	9/9 ø3,993

1. 61...63 HRC.
2. H14;h14;±t2/2.
3. Действительные значения размера D занести в карту измерений
4. Число зубьев Z=6.
5. Маркировать на бирке: смотри таблицу.
6. Маркировать действительное значение размера D.

Р-26

Развертка на ø4 $^{-0,001}_{-0,007}$ (комплект)

Масштаб 2:1

Лист 1 Листов 1

Сталь Р18
ГОСТ 19265-73