Ra12,5 (√)



1 *

2 H14, h14, $\pm\frac{IT14}{2}$.

3 **– s=3

4

5 –

1