3,2







А–А



Б–Б



1. *Нож гратоснимателя предназначен для снятия грата при сварке х/н вставки Н408.05.101 с сердечником в сварочной машине К840 в МСЦ (Т.з. N 168–08).*
2. *40...45HRCэ.*
3. *Маркировать: К30.537 Н408.05.101.*
4. *H14; h14; ±JT14/2.*
5. **Размеры для справок.*
6. *Применять в паре с ножом К30.535.0000.00.*

					К30.537.0000.00			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Зверев		09.08	Нож	У	2,6	1:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.		Аллаткина						
Т.контр.		Дементьев			Сталь 3Х2В8 ГОСТ 5950--73	Новосибирский стрелочный завод Конструкторский отдел		
Н.контр.								
Утв.		Тетерин						

Копировал

Формат А2