



√ Ra1,25



1. Неуказанные допуски по H14, h14, IT14/2

2. Маркировать:

PR - проходной;

HE - непроходной

Маркировку произвести несмываемой краской, либо гравировкой.

3. Калить 40...45HRC

4. \*\*Выполнить насечки на ручке для удобства удерживания инструмента.

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Калибр дисплея 70мм	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Быстров А. А.						1:1
Проб.								
Т. контр						Лист	Листов	
Н. контр								
Умб.					Сталь У8А ГОСТ 1435-99			