

Листов. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Изм. №

Взам. шиф. №

Подп. и дата

Изм. № подл.



- 1. Размеры для справок.
- 2. *Обеспечить герметичность соединения.

Пресс KSP 1200					Уровнешиватель ползуна			
					СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Поршень со штоком Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						И	1759,2	1:10
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								