

Рис. 1

√ Ra12,5 (√)






Рис. 2 - Зеркальное отражение
Остальное см. Рис. 1



- *Размер для справок.
- H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
- Сварные швы по ГОСТ5264-80.
- Кромки притупить R0,2.

Обозначение	Рис.
ПОД.001.102	1
ПОД.001.102-01	2

ПОД.001.102				Лист	Масса	Масштаб
<p>Изм. Лист</p> <p>Разраб.</p> <p>Проб.</p> <p>Т.контр.</p> <p>Н.контр.</p> <p>Утв.</p>				<p>Ножка</p>		1:1
				<p>Лист 2</p> <p>ГОСТ 19904-90</p> <p>ГОСТ 380-2005</p>		1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № д/д
Подп. и дата
Инв. № подл.