




ХПИ-1812.00.00.200 СБ



- 1 \*Размеры для справок.
- 2 Напряжения в сварных швах снять.
- 3 Сварные швы подвергнуть химическому травлению.
- 4  $h14, \pm \frac{IT14}{2}$ .

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

ХПИ-1812.00.00.200 СБ					
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
И.контр.					
Утв.					
Кронштейн Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб
				9,28	1:2
			Лист	Листов	1