



1. Нанесение шкалы (вид В) производить в собранном состоянии в положении максимального хода (*) гайки регулировки (6). Жернов внешний (24) и жернов внутренний (25) должны находиться в сомкнутом состоянии. Вертикальная риска шкалы должна быть совмещена с нулевой риской гайки регулировки (6).

Перв. примен.	
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № д.д.б.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

20
21

				22-01СБ		
				Кофемолка		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Миндлин			1.0	1:1
Пров.						
Т. контр.						
Нач. отд.						
Н. контр.						
Чтв.						