


000'000'000'000



√ Ra 2.5 (✓)

A-A (5 : 1)





Таблица 1

Шаг	Min	Nom	Max
1-8"	2°15'13"	2°13'53"	2°12'35"
1-10"	1°47'58"	1°47'7"	1°46'16"
1-11"	1°38'5"	1°37'22"	1°36'41"
1-12"	1°29'51"	1°29'16"	1°28'41"
1-13"	1°22'54"	1°22'24"	1°21'54"
1-14"	1°16'56"	1°16'31"	1°16'5"

- 1.\* Размеры для справок.
- 2.\*<sup>1</sup> Размеры обеспечить инструментом.
3. Количество пазов: 6.
3. Значение и допуск угла В выбирать по таблице 1.
4. Покрытие:

Б-Б (5 : 1)



					000.000.000.000			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	.300	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							12г.	5:1
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № подл. Подп. дата.