


OH



1. *Размер для справок.
2. *Размеры обеспеч. инстр.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H12, h12, \pm IT 12/2$.
4. Маркировать порядковый номер и год изготовления. Шрифт ПО-1,6 ГОСТ 2930-62.
Пример маркировки – 0000104
5. Допускается зарезание поверхн. \perp до 0,1 мм не более чем в трех местах.

					Ю .006			
1					Штуцер	Лист	Масса	Масштаб
	Зам.							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		A		4:1
Разраб.						Лист		Листов 1
Пров.								
Т.контр.					① Сталь 07Х17Н16 (91626) ТУ 14-1-886-74			
Н.контр.								
Утв					Формат А3			

Формат А3