




на сонячне
вібратор

ПРСТ 0696.00.01






ПРСТ 0696.00.01

Гудка

ДІА ПРСТ 4784-07

"Рубристор"

ПРСТ 0696.00.01



ПРСТ 0696.00.01


Гудка

ШБ ПРСТ 4784-97

ПРСТ 0696.00.00 СБ

Перв. примен.
ПРСТ 0696.00.00

Справ. №



1. Размеры для справок.
2. Торцы направляющих поз. 5 расклепать в сопрягаемой детали.
3. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

ПРСТ 0696.00.00 СБ

Приспособление
для формовки
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				


ПРСТ 0696.00.05

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

Перв. примен.

ПРСТ 0696.00.00

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

1. ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПРСТ 0696.00.05

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Направляющая

Сталь 45 ГОСТ 1050-88

Лист	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов	1


БП

ПРСТ 0696.00.04

$\sqrt{Ra\ 0,8}$ (\checkmark)

Перв. примен.
ПРСТ 0696.00.00

Справ. №



1. ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПРСТ 0696.00.04

Винт

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

Ст3 ГОСТ 380-2005


BRX

ПРСТ 0696.00.03

Перв. примен.
ПРСТ 0696.00.00

Справ. №

Рифление сетчатое 1,0
ГОСТ 21474-75



1. ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПРСТ 0696.00.03

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Головка

Лист	Масса	Масштаб
		4:1
Лист	Листов	1

Ст3 ГОСТ 380-2005

Б.И.К.