

2

$$\sqrt[2]{(\sqrt{\quad})}$$

Спрод. №


Подп. и дата

И.В. Носов.

БЗАР. ИИВ. НО

rowe n

170000



Материал: Труба ~~ДКрМТ 6x1 МД М05~~ ^{ГОСТ 15040-77} ⁸

- 1. *Размеры для справок.
 ④ 2. *Размер обеспеч. инстр.
 3. Допускается механическая обработка поверхности
 А $R_{\sqrt{200}}$ до размера Б. *
 4. Размер в контролировать до выполнения. ⑦ $R_{0,2 \pm 0,1} * 1$

60074

12
11
10

13.

C. 003

Штенгель

Лит	Масса	Марка
A A ⑫ ⑪	42 ⁽¹²⁾	4:1
Лит	Масса	Марка

~~File # 100-297455-73x4~~

6. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$